



产品组立五金索引表				
代码	名称	规格	数量	备注
P14	圆头自攻丝（防倾倒）	φ10*5*16	2	
	垫片（防倾倒）	φ16*φ7*1	2	
	尼龙织带（防倾倒）	210*25mm	2	
P15	L型内六角扳手	M4*106（球型）	1	

产品组立五金索引表				
代码	名称	规格	数量	备注
P1	木榫	φ8*30	21	
P2	三合一连接杆	M6*24mm	19	
P3	三合一偏心轮	Ø15*12mm	19	
P4	圆头自攻丝大帽	φ9.5*3.5*15	22	
P5	圆头自攻丝	φ8*4*45	15	
P6	塑料连接件	φ9*9	15	
P7	扇纹斜角尖头螺杆	φ13*M6*50	6	
P8	扇纹斜角尖头螺杆	φ13*M6*25	6	
P9	下拉档塑料五金	R10*15*10	6	
P10	铁销	φ4*30	6	
P11	弹簧插销	φ3*φ5*20*13	2	
P12	木拉手		3	
P13	圆头拉手丝	M4*22	3	



I
J
I
J
C
D
H
E
G
A
B
F
L
N
O
M
K
P
L
N
O
M
K
P
L
N
O
M
K
P

Stage 1

P7: ϕ13*M6*50=6


P9: R10*15*10=6

P10: ϕ4*30=6



Stage 2

P1: ϕ8*30=4




Stage 3

P14: ϕ10*5*16=2


ϕ16*ϕ7*1=2

210*25=2




Stage 4

P8: ϕ13*M6*25=6




Stage 5

P4: ϕ9.5*3.5*15=22




Stage 6

P1:ø8*30=8
P2: M6*24=4
P11:ø3*ø5*20*13=2




Stage 7





Stage 8

P3: Ø15*12mm=4



Stage 9






Stage 10


P1:ø8*30=3x3=9

P2: M6*24=5x3=15



pcs x 3


Stage 11



pcs x 3

Stage 12

P3: Ø15*12mm=5x3=15




pcs x 3

Stage 13

P5: Ø8*4*45=5x3=15

P6: Ø9*9=5x3=15



pcs x 3

Stage 14

P12: 木拉手=1x3=3

P13: M4*22=1x3=3

